

苗圃行動

考察在建項目工程報告

學校： 上允鎮下允完小 考察日期： 2013.05.12

一、 項目工程方面

工程內容及進度：教學樓 1 棟 3 層/框架/已封頂，剛拆模板；
廁所 1 所/磚混

現場施工單位： 大理第五建築公司

現場監理單位： 瀾滄縣振鑫監理公司

地震設防烈度： 9 度

總體質量	劣/差/一般/好/良好	參考資料	(截止日期)
1. 工地有施工許可證	有/沒有	圖 1-1	(沒有的話:解釋)
2. 磚牆的建造			
● 牆體的垂直度	劣/差/一般/好/良好		
● 牆體的水平度	劣/差/一般/好/良好		
● 沙漿層飽滿度	劣/差/一般/好/良好	圖 2-1 / 2-2	
● 牆身有否加上混凝土圈樑/構造柱	有/否	圖 2-3	
● 紅磚/沙漿磚的質素	劣/差/一般/好/良好	圖 2-4 / 2-5	
注			
3. 混凝土的養護			
● 養護混凝土的措施	劣/差/一般/好/良好	圖 3-1 至 3-3	
4. 柱、樑的鋼筋			此進度不適用到
● 柱、樑鋼筋的固定度	劣/差/一般/好/良好		
● 鋼筋的生鏽成情況	劣/差/一般/好/良好	圖 4-1/圖 4-2	
● 鋼筋的搭接長度	足夠/不足夠		
● 柱、樑鋼筋的保護層	足夠/不足夠		
● 層板鋼筋的保護層	足夠/不足夠		
● 鋼筋尺吋/數量	足夠/不足夠		

5. 預留屋面的排水管 未能視察
- 有否預留屋面排水管 有/否
-
6. 物料情況 (檢查有關報告) 另見測試表
- 砂漿的強度 不合標準/合乎標準
 - 混凝土的強度 不合標準/合乎標準
 - 鋼筋的強度 不合標準/合乎標準
-
7. 更改施工圖紙,設計變更通知單 有/否 (詳情,內容,造價變更,現工程進度,何時通知苗圃)
圖紙有兩處變更,詳情見縣方圖紙變更通知單
-
8. 建築物旁的斜坡
- 有沒有斜坡 有/否 圖 8-1/圖 8-2
9. 預計項目主體完工日期: 已完成, 待拆模
10. 預計當地主體驗收日期: _____
11. 預計驗收文件完成日期: _____
12. 建議苗圃安排驗收日期 _____
13. 工程方面跟進事項: _____
-

二、 學校整體狀況方面

1. 學生資料：

年級	班數	人數	宿生數	受苗圃資助 人數	項目考察時人數 (__年__月)	上次考察人數 (2012年12月)
學前班				-		
一年班	1	56				54
二年班	1	49				49
三年班	1	51				51
四年班	1	48				48
五年班	2	95				95
六年班	3	117				117
七年班						
八年班						

年級	班數	人數	宿生數	受苗圃資助 人數	項目考察時人數 (__年__月)	上次考察人數 (2012年12月)
九年班						
總計		416	241			414

2. 教職員資料：

	人數	住校人數	工資連各項補貼	備註
公辦教師	20		至 元	
民辦教師			至 元	
代課教師			至 元	
職工			至 元	
總計	20			

其他跟進事項：混凝土蜂窝较多，整改跟进。

核实图纸变更。

男女蹲坑，应实际要求：男 15 坑，1 小便池；女 20 坑。

建議下次考察時間：**2013.09**

填表者姓名：何日光

填表日期：2013年05月13日



學校大門



在建中教學樓



在建中教學樓



在建中廁所